


Инструкция по эксплуатации USB-кабель для передачи данных

Пожалуйста, обратите внимание, что этот кабель для передачи данных по USB подходит только для цифровых измерительных инструментов PROTESTER. Также для его работы необходим Microsoft Office Excel 2003 или более новой версии.

Порядок работы:

Сначала подключите USB-кабель к измерительному инструменту, затем, подключите USB-кабель к компьютеру и запустите Microsoft Office Excel 2003.

- **Кнопка DATA (номер 1 на рисунке)**
Нажмите кнопку DATA для передачи данных с измерительного прибора на компьютер в ручном режиме.
- **Кнопка ZERO (номер 2 на рисунке)**
Нажмите кнопку ZERO для установки начального значения.
- **Кнопка AUTO...in/mm (номер 3 на рисунке)**
Нажмите эту кнопку в течение 1 секунды для переключения единиц измерения мм/дюймы.
Нажмите кнопку в течение 3 секунд, чтобы выбрать автоматический режим считывания данных 8 раз в секунду.
Нажмите кнопку в течение 5 секунд, чтобы выбрать автоматический режим считывания данных 4 раза в секунду.
Нажмите кнопку в течение 7 секунд, чтобы выбрать автоматический режим считывания данных 2 раза в секунду.
Нажмите кнопку в течение 9 секунд, чтобы выбрать автоматический режим считывания данных 1 раза в секунду.
Нажмите кнопку в течение 11 секунд, чтобы выбрать ручной режим.
- **Индикатор (номер 4 на рисунке)**
Индикатор светится, когда кабель подключен к компьютеру.



	A	B	C	D
1	25.4			
2	unit,in			
3	1			
4	unit,mm			
5	25.4			
6	automatic mode;one second 8 time			
7	25.4			
8	25.4			
9	automatic mode;one second 8 time			
10	automatic mode;one second 4 time			
11	automatic mode;one second 2 time			
12	automatic mode;one second 1 time			
13	25.4			
14	manual mode			
15	25.4			
16	0			
17	2.86			
18				
19				